

Bodenuntersuchungen VS 2010: Dioxin, Furan

Weiterführende Bodenuntersuchung zur Abklärung der Dioxin- und Furanegehalte sowie PAK und PCB bei drei ausgewählten Standorten.



Probenahmestandort Bramois



Handbohrer



Probenahmestandort Saint-Léonard



Bohrprobe



Probe

Bauherr	Dienststelle für Umweltschutz, Sitten
Jahr	2009
Leistungen	<p>Beschaffung der Genehmigung der Bodeneigentümer</p> <p>Organisation der Kampagne</p> <p>Probenahmen</p> <p>Auswertung der Resultate</p> <p>Redaktion des technischen Berichtes</p>
Weitere Projekte	Überprüfung Hg-Untersuchungen Steg; Dioxin, Furan und Hg in Brigerbad.