

Pollution de la Sarine au lieu-dit La Tuffière

Calcul des dommages causés à la population piscicole par l'empoisonnement de la Sarine au lieu-dit La Tuffière.



Sarine à La Tuffière




Sarine en amont du pont de La Tuffière



Rive gauche



Déversement à La Tuffière



Sarine en aval du pont

Maître de l'ouvrage	Service de la pêche du canton de Fribourg
Année	1999
Prestations	Calcul des prises perdues et de la biomasse détruite Détermination de la vitesse de croissance des poissons et de l'intensité de la pêche Calcul de l'ordre de grandeur et de la durée du repeuplement nécessaire en jeunes poissons et de la diminution de la capacité de rendement
Autres projets	Dégâts piscicoles sur le Tatrel; Dégâts piscicoles sur la Glâne; Dégâts piscicoles sur le Chandon; Dégâts piscicoles sur la Trême.